

Radom dn. 11-06-2013

WYKONAWCY

ZMIANY TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759
z póź. zm dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę filtrów samochodowych i
motocyklowych do pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych Nr spr.
63/13

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759 z póź. zm.) , w związku z pytaniem jednego z Wykonawców, które wpłynęło do przedmiotowej procedury udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o zweryfikowanie numerów katalogowych filtrów do motocykli (numery poz. Od 399 do 413 z załącznika nr 1)

Odpowiedź:

Zamawiający podaje prawidłowe numery katalogowe filtrów motocyklowych w poz. od 399 do 413 załącznika nr 1 do SIWZ w związku z czym dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ (poprawiony załącznik w załączeniu do pisma):

- Poz. 399 filtr oleju BMW K1200 GT 2008r.: jest AP 104/7 winno być: HF 164;
- Poz. 400 filtr powietrza BMW K1200 GT 2008r.: jest K1175 winno być: 13717703583 ;
- Poz. 401 filtr oleju Honda CB 1300 2006r.: jest OP587 winno być: HF 204 ;
- Poz. 402 filtr powietrza Honda CB 1300 2006r.: jest AP 120/2 winno być: HFA 1917 ;
- Poz. 403 filtr powietrza Honda CB 250PT 2001r.: jest PP 852/2 winno być: HFA 1203 ;
- Poz. 404 filtr oleju Honda CBF 1000A 2010r.: jest OP 575 winno być: HF 204 ;
- Poz. 405 filtr powietrza Honda CBF 1000A 2010r.: jest AP 159 winno być: HFA 1927;
- Poz. 406 filtr oleju Honda ST 1300A 2008r.: jest K1216A winno być: HF 204 ;
- Poz. 407 filtr powietrza Honda ST 1300A 2008r.: jest OP 520 winno być: HFA 1923 ;
- Poz. 408 filtr oleju Suzuki GSF 650SA 2007.: jest AR 214 winno być: HF 138 ;
- Poz. 409 filtr powietrza Suzuki GSF 650SA 2007r.: jest PP 831 winno być: HFA 3615 ;
- Poz. 410 filtr oleju Yamaha XJ 900 SP.: jest OP 629 winno być: HF 303 ;
- Poz. 411 filtr powietrza Yamaha XJ 900 SP.: jest AR 366/2 winno być: HFA 4603 ;
- Poz. 412 filtr oleju Yamaha RN 16 FZ – 1 2006 - 2008.: jest K1159A winno być: HF 204 ;
- Poz. 413 filtr powietrza Yamaha RN 16 FZ – 1 2006 - 2008.: jest PP 825 winno być: HFA 4917.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, pozostałe zapisy pozostają bez zmian

Z poważaniem

Wyk. egz. poj.
Wys. faxem/e-mailem
Opr. E.P.G

z up. Paweł Kęsiński