



UWAGA:

Sprawdzić rzeczywiste wysokości między stropami i posadzką piwnicy. W razie rozbieżności skorygować wysokości stopni schodów tak by odpowiednio wszystkie stopnie z parteru na piętro i z parteru do piwnicy były jednej wysokości. Ścianki na posadźce w piwnicy stawiać na jednej warstwie papy podkładowej zgrzewalnej.

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ (schemat)
1 : 50

POZYCJE OBLICZENIOWE