

Lp.	Województwo	Jednostka Policji	Adres	Wydajność chłodnicza [kW]	Ilość	Odległość agregat/wymiennik zewnętrzny [m]	Wysokość montażu wymiennika nad poziomem gruntu [m]	Odległość od przyłącza 380V do zasilania agregatu [m]	Kondygnacja pomieszczenia	Krata w oknie	Informacja o dotychczas zainstalowanych klimatyzatorach
1	Mazowieckie	KPP Ostrów Mazowiecka	plk. Karola Piłata 12	7,1	1	3	7	10	I piętro	TAK/otwierana	Sharp AY-A18DR - inst. 2005
2	Mazowieckie	KPP Mława	Sienkiewicza 1	7,1	1	20	4	20	parter	brak okna	Sharp AY-A12CR - inst. 2005
3	Mazowieckie	KPChorzele	Padlewskiego 12	7,1	1	5	4	8	parter	BRAK	FONKO
4	Mazowieckie	KPP Łosice	Kolejowa 6	7,1	1	4	2	6	piwnica	TAK	FONKO
5	Mazowieckie	KMP Płock	1-go Maja 3/5	7,1	1	2	2	15	parter	TAK/otwierana	pom siłowni energ. Brak klimaryzatora
6	Mazowieckie	KPP Płońsk	1-go Maja	7,1	1	4	4	15	I petro	BRAK	FONKO
7	Mazowieckie	KPP Maków Mazowiecki	Łakowa 3	7,1	1	5	3	15	parter	brak okna	DAIKIN FTKS 25 DVML
8	Mazowieckie	KP Warka	Polna 4a	5,2	1	5	9	25	I piętro	TAK	FONKO
9	Mazowieckie	KP Iłża	Przy Malanie 1A	5,2	1	5	3	25	parter	TAK	Sharp AY-A18DR - inst. 2005
10	Mazowieckie	KWP z/s w Radomiu pom siłowni energ.	11-go Listopada 35/57	14	1	8	14	20	II piętro	BRAK	FONKO